


**Das Fraumünster  
am Ende des 19. Jahrhunderts  
und zur Zeit  
der grossen Restaurierung  
– 1911 / 1912 –**


Dieses Stück Fraumünstergeschichte  
soll nicht in Vergessenheit geraten

Oktober 2012  
Zum 100-Jahr-Jubiläum der Restaurierung

Esther Nievergelt-Albrecht




Das Fraumünster am Ende  
des 19. Jahrhunderts



## Inhalt

Der Stadthausbau hat Folgen für das Fraumünster	7
«Diesen Lettner zu erhalten ist ohne weiteres geboten»	12
Missliche Zustände	16
Inmitten der Probleme überraschende Funde	18
Unterweisungszimmer und neuer Eingang	20
Erinnerungen an das Unterweisungszimmer	25
Die einstigen Seitenemporen	29
Vor einen folgenschweren Entscheid gestellt	34
Zähe Verhandlungen um die Übernahme	38
Friedrich Otto Pestalozzi	41



und zur Zeit der grossen Restaurierung – 1911 / 1912 –

1911/12 – es wird restauriert	43
Kirchenörter	44
Tieferlegung des Bodens	45
Der übel traktierte Lettner	47
Die Kanzel	50
Neuer Aufgang zur Empore und Konsequenzen	52
Die Entfernung der abscheulichen Tünche...	54
Bestuhlung und Beleuchtung	56
Türen, Fenster, schlichter Schmuck	58
Die Orgel	62
Das Äussere	64
Was lange währt ...	67
Ein Nachwort	69
Dank, Quellen, Abbildungsnachweis	70